





४. भालेश्वर रोडा ढुंगा उद्योग (खानि र क्रसर)

- खानि दर्ता मिति:- २०६६/०२/०३: जिल्ला विकास समिति, काभ्रेपलाञ्चोक
- कम्पनी दर्ता मिति: २०७८/११/२६
- क्रसर दर्ता : क्रसर दर्ताको कागजात प्राप्त नभएको
- संचालक:- बालचन्द्र आचार्य सहित ३ जना
- ठेगाना:- पनौती -१२, खारखोला, गोर खोला
- कच्चा पदार्थको स्रोत :- आफ्नै खानी
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको

- जि.पि.एस.

E	N
349310	3050794
349298	3050791
349285	3050767

• अवस्था

- ५ वटा मेसीनको प्रयोग गरी स्वीकृत मापदण्ड भन्दा बढी उत्खन्न गरेको।
- स्वीकृत उत्खनन क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्खनन हुन सक्ने अवस्था रहेको
- जग्गा एकीन नभएको तथा सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार नलगाएको, बृक्षारोपण नगरेको
- नदी र खोला किनाराबाट नजिक रहेको

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

३. दिपलक्ष्मी एग्रिगेट एण्ड माइनिङ्ग प्रा.लि (खानि+क्रसर)

- क्रसर दर्ता मिति:- २०७४/१०/१२ (दर्ता नं. ४४२१/०७३/७४) : घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- खानि दर्ता मिति: २०६४/०८/०२ जिल्ला विकास समिति, काभ्रेपलाञ्चोक
- साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको कार्यको अनुमती पत्र प्रदान: २०६४/०८/०२ : पनौती नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- प्रदिप बोगटि (सम्पर्क नं. ९८५१२३५२३६)
- ठेगाना:- पनौती-१२, कलातिभुमिडाँडा
- कच्चा पदार्थको स्रोत :- आफ्नै खानी
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.

E	N
351250	3050602
351223	3050548
351224	3050572


- अवस्था
 - नदी र खोला किनाराबाट नजिक रहेको
 - खानी उत्खनन गर्दा ठुलो खाडल बनाइ उत्खनन गरेको
 - स्वीकृत खानी क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्खनन गरेको, तोकिएको क्षमता भन्दा बढि मात्रामा दैनिक उत्खनन हुने गरेको
 - आफ्नै खानि तथा क्रसर भएको, खानिको रेखाकन तथा सिमांकन गरेको पाइएन, वृक्षारोपण नगरिएको ।
 - क्रसर तथा खानि कलाती खोला संगै भएकोले खानी/क्रसरले फालेको बस्तुहरुले रोश खोलाको वहाव परिवर्तन हुनसक्ने देखिएको
 - क्रसर/खानी उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ्ग बोर्ड नराखेको पाइयो, खानीबाट उत्पादि-
 - खानीबाट उत्पादित Waste Material निजि जग्गामा राखेको भनेको तर व्यवस्थापन नगरेको
 - इस्ट पदार्थ कलाती खोलामा मिसिएको ।
 - उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
 - खानि तथा क्रसर सम्बन्धि खरिद बिक्रि तथा मौज्दात सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित नरहेको

२. उडुवादेवी रोडा उद्योग (खानि+क्रसर)

- क्रसर दर्ता मिति:- २०६२/१/२९ : घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- खानी दर्ता : दर्ता भएको कागजात प्राप्त नभएको ।
- संचालक:- सुरेन्द्र यादव (सम्पर्क नं. ९८४१३९२०२७८, ९८२३८६४२१४)
- ठेगाना:- पनौती -१२, कलातिभुमिडाँडा
- स्रोत :- दर्ता नभएको खानी
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.

E	N
351796	3051395
351766	3051374
351731	3051357

- अवस्था
 - विगत ५ मिहना देखि खानी तथा क्रसर संचालनमा नरहेको,
 - उद्योग क्षेत्रको सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार सहितको सिमाङ्कन नगरिएको, वृक्षारोपण नगरिएको ।
 - नदी र खोला किनाराबाट नजिक रहेको
 - क्रसर तथा खानि नदि सँग भएको , सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
 - क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइयो,
 - खानीबाट उत्पादित Waste Material निजि जग्गामा राखेको भनेको तर व्यवस्थापन नगरेको पाइएको
 - डस्ट पदार्थ रोशी खोलामा मिसिएको,
 - खानि तथा क्रसर सम्बन्धि खरिद बिक्रि तथा मौज्दात सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित नरहेको
 - उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

ड. पनौती नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक

१. धनेश्वरी रोडा उद्योग

- दर्ता मिति:- २०५२/१७/१
- दर्ता गर्ने निकाय: घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- शेषनारायण सुवाल(सम्पर्क नं. ९८४१३९६६३८)
- ठेगाना:- पनौती-५, नैकिन्टार
- स्रोत :- रोशि कार्कि खानि, भालेश्वर, काठमाण्डौ रोडा ढुंगा उद्योगबाट खरिद
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको

• जि.पि.एस.

E	N
355233	3055594
355232	3055579

• अवस्था

- क्रसर खोला तथा सडक नजिक रहेको, मानव वस्तीको विचमा रहेको ।
- कच्चा पर्दाथ विभिन्न खानि बाट खरिद गरेको,
- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
- वृक्षारोपण नगरिएको , सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको,
- क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइयो,
- खानीबाट उत्पादित Waste Material पदार्थ निजि जग्गामा राखेको तर व्यवस्थापन नगरेव पाइएको र डस्ट पदार्थ पुन्यमाता खोलामा मिसिएको,
- कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरहेको, दैनिक बिक्रि तथा मौज्दातको अभिलेख व्यवस्थित नभएको ।
- धनेश्वर रोडा उद्योग मानव वस्तीको विचमा , सडकसँग जोडिएको तथा खोलासँग भएकोले र रोडा उद्योग अन्यत्र सार्नुको विकल्प नभएकाले तत्काल धनेश्वर रोडा उद्योग अन्यत्र सां वन्द गर्ने ।



२९

[Handwritten signatures and marks]

९. पलाञ्चोक भगवती वालुवा तथा ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि.

- दर्ता मिति:- २०७५/०४/०७
- दर्ता गर्ने निकाय : रोशी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक
- उद्देश्य : साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको कार्य
- संचालक:- सुदन लामा (सम्पर्क नं. ९८५११६०६९३)
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- कच्चा पदार्थको स्रोत : आफ्नै खानी
- ठेगाना:- रोशी-८, कुम्पा खोल्सी र कार्तिक खोल्साको उत्तर कुना

• अवस्था

- खानि सञ्चालनमा रहेको,
- वृक्षारोपण नगरिएको, सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार नलगाएको
- क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ्ग बोर्ड नराखेको पाइयो,
- खानीबाट उत्पादित Waste Material को उचित व्यवस्थापन नगरेको
- कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरखेको, दैनिक बिक्री पुस्तिका व्यवस्थित नभएको ।
- अनुगमनको क्रममा उद्योगमा जाँदा डकुमेन्ट प्राप्त नभएको
- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको

Handwritten signatures and stamps are present below the text. One stamp is circular with the number ७१२ inside. There are several other signatures and a small number २८.

८. जय नेपाल सप्लायर्स खानी

- दर्ता मिति:- २०७८/०४/२०
- दर्ता गर्ने निकाय : रोशी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- पवन लामा(सम्पर्क नं. ९८६१०९६२७५) समेत ४ जना
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- कच्चा पदार्थको स्रोत : आफ्नै खानी
- ठेगाना:- रोशी-८, नार्के खोला
- अवस्था
 - खानि सञ्चालनमा रहेको,
 - वृक्षारोपण नगरिएको, सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार नलगाएको
 - क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ्ग बोर्ड नराखेको पाइयो,
 - खानीबाट उत्पादित Waste Material को उचित व्यवस्थापन नगरेको
 - कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरखेको, दैनिक बिक्रि पुस्तिका व्यवस्थित नभएको ।
 - अनुगमनको क्रममा उद्योगमा जाँदा डकुमेन्ट प्राप्त नभएको
 - उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको



Handwritten signatures and initials, including a large signature in the center and several smaller ones around it, likely representing the officials involved in the inspection or reporting process.


७. माँ चन्डेश्वरी एग्रिगेट स्टोन प्रा.ली.

- क्रसर दर्ता मिति - २०६३/०८/२६ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक - पवन लामा (सम्पर्क नं. ९८६१०९६२७५) समेत ४ जना
- ठेगाना - रोशी-७, भिमखोरी
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- कच्चा पदार्थको स्रोत : रोशी खोला
- जि.पि.एस.

E	N
377099	3039711
377090	3039733

• अवस्था

- माँचन्डेश्वरी एग्रिगेट स्टोन प्रा.ली. हाल बन्द भएको ।
- आफ्नै खानि तथा क्रसर भएको,
- वृक्षारोपण नगरिएको, सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन, क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइयो,
- खानीबाट उत्पादित Waste Material निजि जग्गामा राखेको भनेको तर व्यवस्थापन नगरेको पाइएको, क्रसर बाट निस्केको धुलोको उचित व्यवस्थापन नगरेको,
- अनुगमनको क्रममा उद्योगमा जाँदा डकुमेन्ट प्राप्त नभएको



श

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. One signature is circled and has the number '२६' written below it. There are several other signatures and initials scattered across the bottom right area.

६. मंगल रोडा हुंगा उद्योग

- क्रसर दर्ता मिति:- २०७५/०८/२७ (दर्ता नं. ४५०२/०७५/७६) : घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- पवन लामा (सम्पर्क नं. ९८६१०९६२७५) समेत ४ जना
- ठेगाना:- रोशी - ७, डिकसा
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- कच्चा पदार्थको स्रोत: खानी
- अवस्था
 - खरिद बिक्री विवरण अनलाइन प्रणालीमा रहेको
 - खोल्सामा संचालनमा आएको सार्वजनिक जग्गा हुन सक्ने साथै तोकीएको खानी क्षेत्र भन्दा बाहिर उत्खन्न हुने गरेको ।
 - खानीबाट उत्पादित फोहोरको कारण बि.पि. राजमार्गमा समस्या हुने गरेको ।
 - आफ्नै खानि तथा क्रसर भएको, वृक्षारोपण नगरिएको, सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
 - क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ्ग बोर्ड नराखेको पाइयो,
 - खानीबाट उत्पादित Waste Material निजि जग्गामा राखेको भनेको तर व्यवस्थापन नगरेको पाइएको, क्रसर बाट निस्केको धुलोको उचित व्यवस्थापन नभएको
 - उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको



१०४

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. One signature is circled and has the number '११५' written next to it. There are also some other markings and signatures.

५. ओम सत्य साइ स्टोन क्रसर उद्योग

- क्रसर दर्ता मिति:- २०६४/१२/१५ (दर्ता नं. ३४१८/०६४/६५) : घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- राजेन्द्र प्रसाद अर्याल (सम्पर्क नं. ९८४९१३५२०५)
- ठेगाना:- रोशी - ७, कटुन्जे
- कच्चा पदार्थको स्रोत: आफ्नै दर्ता नभएको खानी
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.

E	N
369182	3044680
369209	3044663
369287	3044650

- अवस्था
 - दर्ता नभई खानी संचालन भएको ।
 - नदी र खोला किनारा र घना बस्ती, बि.पि. राजमार्ग राजमार्गको राइट अफ वेबाट नजिक रहेको
 - हाल संचालनमा नरहेको ।
 - खानीबाट उत्पादित Waste Material र डस्ट पदार्थ रोशीखोलामा खोलामा मिसाइएको
 - वृक्षारोपण नगरिएको, सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
 - उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
 - मौज्दात के कति भएको भनि मौज्दात प्रमाणित नगरिएको, अन्य कम्पनीबाट खरिद गरिएको विवरण नभएको
 - सम्झौता तथा अन्य अनुमति तथा दर्ता सम्बन्धि कागजात अनुगमन स्थलमा राखेको नपाइएको,
 - क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइयो ।



Handwritten signatures and stamps are visible below the photographs, including a circular stamp with the text 'पाइला' (Paila) and various handwritten notes and signatures.

४. नाडसाल ढुंगा तथा रोडा उद्योग

- खानी दर्ता मिति:- २०६९/०३/३१ (दर्ता नं. ११/०६८/६९) : जिल्ला विकास समिति काभ्रेपलाञ्चोक
- क्रसर दर्ता मिति: २०६६/०६/०६ (दर्ता नं. ३९२६/०६६/६७) : घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- दिपक कुँवर (सम्पर्क नं. ९८५१०९२६६३)
- ठेगाना:- रोशी - ८, खार्पा चोक
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- कच्चा पदार्थको स्रोत: आफ्नै खानी
- जि.पि.एस.

E	N
367342	3047688
367388	3047636
367281	3047624
367318	3047561
367294	3047535

• अवस्था

- खरिद बिक्री विवरण अनलाइन प्रणालीमा रहेको, उद्योग क्षेत्रमा सिसिटिभी जडान गरेको
- खानी सञ्चालन गर्दा वि.पी.राजमार्गमा क्षति पुऱ्याएको
- वृक्षारोपण नगरिएको, सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
- सबै विवरण उल्लेख भएको होडिङ बोर्ड राखेको तर क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण होडि बोर्डमा नराखेको पाइयो,
- खानीबाट उत्पादित Waste material जथाभावि रुपमा राखेको तथा त्यसको व्यवस्थापन गरेन नपाइएको,
- क्रसर वाट निस्केको धुलोको उचित व्यवस्थापन नभएको
- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
- मौज्दात के कति भएको भनि मौज्दात प्रमाणित नगरिएको ।



२३

[Handwritten signatures and initials]


[Handwritten signatures and initials]

३. गौरीशंकर रोडा ढुंगा उद्योग

- क्रसर दर्ता मिति:- २०६४/१२/१५, (दर्ता नं ३४१७/०६४/६५) घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- प्रविन लामा (सम्पर्क नं. ९८०३२९७७८८) लगाएत ६ जना
- ठेगाना:- रोशी - ८, नार्के खोला
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- कच्चा पदार्थको स्रोत: खानी
- जि.पि.एस.

E	N
371891	3042745
371941	3042715
372006	3042707

- अवस्था
- रोशी खोलाको किनार र वि.पि. राजमार्ग सँगै ।
- स्थलमा पुग्दा कार्यालय बन्द भएको,
- क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न रोशी गाँउपालिकाको अनुमति तथा स्विकृति नभएको,
- वृक्षारोपण नगरिएको, उद्योगको क्षेत्र एकीन गर्न सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
- खानीबाट उत्पादित Waste material जथाभावि रुपमा राखेको तथा त्यसको व्यवस्थापन गरेको नपाइएको,
- क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइयो,
- मौज्दात के कति भएको भनि मौज्दात प्रमाणित नगरिएको, अन्य कम्पनीबाट खरिद गरिएको विवरण प्राप्त नभएको ।
- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको




२२

Handwritten signatures and initials are present below the photographs.

- क्रसर दर्ता मिति : २०७५/०१/१३ (दर्ता नं ४४/५९/०७४/७५) घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- अशोक लामा, (सम्पर्क नं. ९८२३८६०२४२)
- ठेगाना:- रोशी - ९, मंगलटार, दाउन्ने
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- कच्चा पदार्थको स्रोत: आफ्नै खानी
- जि.पि.एस.

E	N
373956	3041511
373920	3041472
373918	3041456

- अवस्था
 - सम्झौता तथा अन्य अनुमति तथा दर्ता सम्बन्धि कागजात अनुगमन स्थलमा राखेको नपाइएको
 - खानीबाट उत्पादित Waste material जथाभावि रुपमा राखेको तथा त्यसको व्यवस्थापन गरेको नपाइएको,
 - उद्योग क्षेत्रको सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार सहितको सिमाङ्कन नगरिएको,
 - वृक्षारोपण नगरिएको ।
 - उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
 - होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइयो, क्रसर उद्योग खोला सँगै सञ्चालन,
 - क्रसर उद्योग बाट निस्कने डस्ट तथा धुलो सिदै नदिमा मिसाइएको पाइयो ।
 - स्थलमा पुग्दा सो दिनको बाहेक अन्य दिनको विक्री बितरणको विवरण, ठेलि, राजस्व रसिद तथा संकलन विक्रीको अभिलेख प्राप्त नभएको ।



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '२९' and a signature '५/३/२०७५'.


घ. रोशी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक

१. कालढुंगा एग्रिगेट एण्ड सेण्ड प्रा.लि

- क्रसर दर्ता मिति:- २०६१/०३/१६
- दर्ता नं. ६०/७/०६०/०६१
- दर्ता भएको निकाय: घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- सुरकृष्ण बैद्य, किरण थापा, गोबर्द्धन श्रेष्ठ (सम्पर्क नं. ९८५१०८१८७६, ९८०३८४२४९९)
- ठेगाना:- रोशी - ११, कालढुंगा
- जि.पि.एस.

E	N
377126	3039670

- हाल बन्द अवस्थामा रहेको।



२. सुप्रीम स्टोन प्रा.लि

- खानी दर्ता मिति:- २०७६/०२/०९ (दर्ता नं ००३/१३/०७५/७६) रोशी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक

Handwritten signatures and stamps are present below the text, including a circular stamp with the number 30 and a signature that appears to be 'Lal'.

४. गिम्दिङ्ग रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.ली.


- दर्ता नं.: ०१/०७६/७७
- साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको कार्यको अनुमती पत्र प्रदान : २०७७/०५/२० :
तेमाल गाउँपालिका
- संचालक:- प्रविण लामा
- ठेगाना:- तेमाल-५, पोखरी नारायणस्थान
- उद्योगको स्रोत:- खानी
- हाल बन्द भएको जानकारी गाउँपालिका बाट प्राप्त भएको छ ।
- अनुगमन नगरीएको ।

५. एरिनक रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.ली.

- दर्ता मिति:- दर्ता भएको कागजातहरु प्राप्त नभएको ।
- संचालक:- सरनसिंह लामा
- ठेगाना:- तेमाल-५, नारायणस्थान
- हाल बन्द भएको जानकारी गाउँपालिका बाट प्राप्त भएको छ ।
- अनुगमन नगरीएको ।

Handwritten signatures and stamps are present below the text. There are several illegible signatures and one circular stamp with the number '७१२' inside.

- उद्योगबाट उत्पादित Waste material निजि जग्गामा राखेको तर व्यवस्थापन नगरेको पाइएको र डस्ट पदार्थ खोलामा मिसाइएको



२. तोङ्सुङ कुण्ड निर्माण सेवा

- दर्ता मिति: दर्ता सम्बन्धि कागजातहरु प्राप्त हुन नसकेको ।
- ठेगाना : तेमाल -२, चुखावेशि वगर
- संञ्चालक: अशोक राज तामाङ
- मिति २०७६/०६/०६ देखि २०७७ जेठ मसान्त सम्म पालिकासँग ठेक्का सम्झौता भएको
- हाल बन्द भएको जानकारी गाउँपालिका बाट प्राप्त भएको छ ।
- अनुगमन नगरीएको ।

३. बुद्ध निर्माण सेवा

- दर्ता मिति: दर्ता सम्बन्धि कागजातहरु प्राप्त हुन नसकेको ।
- ठेगाना : तेमाल -३, चिउरिआप वगर
- संञ्चालक: कुमार सि तामाङ (सम्पर्क नं. ९८५१००५८४९)
- मिति २०७६/०६/०६ देखि २०७७ जेठ मसान्त सम्म पालिकासँग ठेक्का सम्झौता भएको
- हाल बन्द भएको जानकारी गाउँपालिका बाट प्राप्त भएको छ ।
- अनुगमन नगरीएको ।

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. There are several signatures in ink, some with circular stamps. One stamp has the number '१८' inside it.

ग. तेमाल गाउँपालिका, काभ्रेपलान्चोक

१. हेन्जेन दोर्जे उद्योग प्रा.लि.

• दर्ता मिति:

- खानी दर्ता मिति : २०६८/०७/१४ (दर्ता नं.७/०७८/७९) जिल्ला विकास समिति,
काभ्रेपलान्चोक

- कम्पनीमा दर्ता मिति : २०७३/११/२३ (दर्ता नं.६४५४९/०६६/६७) कम्पनी रजिष्टारको
कार्यालय, काठमाडौं

- क्रसर दर्ता मिति : २०६९/११/२० घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

• संचालक:- श्री ज्ञानध्वज तामाङ्ग (सम्पर्क नं. ९८५११२३१४०)

• ठेगाना:- तेमाल-१, सस्युर्खर्क

• कच्चा पदार्थको स्रोत:- आफ्नै खानी

• उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन भएको तर अन्य क्षेत्रमा सञ्चालन भएको ।

• जि.पि.एस.:-

E	N
372017	3052032

• अवस्था

- अनुमती प्राप्त स्थान भन्दा अन्य क्षेत्रमा खानी संचालनमा रहेको

- साविक जि.वि.स.बाट अनुमती प्राप्त गरी हाल स्थानीय पालीकामा व्यवसाय दर्ता गरी
संचालनमा रहेको, स्टक मौज्दात नभएको, खोला र बन क्षेत्रको पनि सिमाना प्रष्ट नभएको ।


- अनुगमनका क्रममा संचालनमा रहेको । स्टक मौजात नरहेको,

- नदी र खोला किनारा नजिक रहेको

- उद्योग क्षेत्रको सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार सहितको सिमाङ्कन नगरिएको, वृक्षारोपण
नगरिएको ।

- सम्झौता तथा अन्य अनुमति तथा दर्ता सम्बन्धि कागजात अनुगमन स्थलमा राखेको
नपाइएको,

- क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ्ग बोर्ड नराखेको पाइयो,



- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.:-

E	N
374328	3054532
374318	3054563

• अवस्था:

- घना बस्ती नजिक रहेको
- उद्योग क्षेत्रको सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार सहितको सिमाङ्कन नगरिएको, वृक्षारोपण नगरिएको ।
- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
- सम्झौता तथा अन्य कागजात अनुगमन स्थलमा राखेको नपाइएको
- स्थलमा पुग्दा सो दिनको बाहेक अन्य दिनको विक्री बितरणको विवरण, ठेलि, राजस्व रसिद तथा संकलन विक्रीको अभिलेख प्राप्त नभएको,
- खानीबाट उत्पादित Waste Matrial को व्यवस्थापन गरेको नपाइएको,
- सबै विवरण उल्लेख भएको होर्डिङ बोर्ड नभएको।



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. One signature is circled and contains the number '११५'. Below it is the number '१६'. There are several other signatures and initials scattered around.

- जि.पि.एस.:-

E	N
373104	3057077
373139	3057065

- अवस्था
 - कसरबाट निस्केको फोहर पानी सुनकोशी नदिमा मिसाएको
 - स्थलमा पुग्दा दिनको विक्री वितरणको विवरण, ठेलि, राजस्व रसिद तथा संकलन विक्रीको अभिलेख व्यवस्थित नभएको ।
 - उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
 - खानीबाट उत्पादित Wastage materials को उचित व्यवस्थापन नगरेको
 - मौज्जात के कति भएको भनि मौज्जात प्रमाणित नगरिएको,
 - सबै विवरण राखि होर्डीङ्गबोर्ड नराखिएको पाइयो,
 - सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार नलगाएको , कसर क्षेत्रमा वृक्षारोपण नगरेको ।



४. त्रीवेणि इन्फा इन्टरनेशनल

- कसर दर्ता मिति:- २०७६/०४/१२ (दर्ता नं. ४५४८/०७६/७७) : घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- श्री राजकुमार पौडेल, ९८५१०२१८३२
- ठेगाना:- भुम्लु - ९, देउपाले वगर, लामपाले वगर
- कच्चा पदार्थको स्रोत:- इन्द्रावती नदी

Handwritten signature


Handwritten signature

१५

Handwritten signature

Handwritten signature

- मौज्जात के कति भएको भनि मौज्जात प्रमाणित नगरिएको ।
- सम्झौता तथा अन्य कागजात अनुगमन स्थलमा राखेको नपाइएको ।
- दैनिक के कति विक्री भएको सो को अभिलेख उद्योगमा नराखेको पाइयो ।
- मौज्जात जथाभावि रुपमा राखिएको त्यसको व्यवस्थापन गरेको नपाइएको
- कम्पनीबाट उत्पादित **Wast Material** पदार्थको व्यवस्थापन गरेको नपाइएको, उद्योगमा क गर्ने कामदारको बिमा नगरेको पाइएको, संकलन क्षेत्र भित्र सिमांकन तथा रेखांकन नगरेको पाइयो, उत्खनन् क्षेत्रको सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन, सार्वजनिक जग्गा, खोल्सीको दायाँ बायाँ नदीजन्य पदार्थ भण्डारण गरेको पाइयो, क्रसरबाट निस्केको फोह पानी नदिमा मिसाएको पाइयो,
- क्रसर क्षेत्रमा वृक्षारोपण नगरेको, हाल संचालनमा नरहेको तथा नयाँ मेसिन जडान गर्ने का भई रहेको ।
- सर्वजनिक जग्गा समेत उपयोग गरेको ।




३. मञ्जुश्री मल्टीपर्पोज प्रा.लि.

- दर्ता नं. :- ४४६५।०७४।७५
- दर्ता मिति: २०७५/०२/१५ : घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- श्री भिम कुमार तामाङ (सम्पर्क नं. ९८५११४९८१३)सहित ३ जना
- ठेगाना:- भुम्लु - १०, पशुपति वगर
- उद्योगको स्रोत :- सुनकोशी नदी
- जग्गाको अवस्था : जग्गा लिजमा लिएर सञ्चालन गरेको

98

(Handwritten signatures and marks)

- अन्य नदीबाट उत्खनन् गरिएको सामग्री क्रसिङ् गर्ने गरेको तर कुन खानीबाट खरिद गरिएको हो सो को विवरण प्राप्त हुन नसकेको ।



२. समानान्तर रोडा उद्योग प्रा.लि.

- दर्ता मिति र नं. :
 - दर्ता नं. ४४३४/२०७४/७५
 - क्रसर दर्ता मिति: २०७४/०६/२९ - घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
 - कम्पनीमा दर्ता मिति : २०७४/०६/२९ - कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
- संचालक:- श्री कृष्ण भण्डारी (सम्पर्क नं. ९८५१२६५९३६) सहित ४ जना
- ठेगाना:- भुम्लु — १०, डडुवा वगर
- कच्चा पदार्थको स्रोत:- सुनकोशी नदी
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.:-

E	N
374328	3054532
374318	3054563

- अवस्था
 - अन्य नदीबाट उत्खनन् गरिएको सामग्री क्रसिङ् गर्ने गरेको तर कुन खानीबाट खरिद गरिएको हो सो को विवरण प्राप्त हुन नसकेको
 - स्थलमा पुग्दा सो दिनको बाहेक अन्य दिनको विक्री वितरणको विवरण, ठेली, राजस्व रसिद तथा संकलन विक्रीको अभिलेख प्राप्त नभएको ।

Handwritten signature

Handwritten signature

१३

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ख. भुम्लु गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक

१. विर वि. एण्ड सन्स बालुवा तथा रोडा उद्योग

- क्रसर दर्ता मिति: २०७५/०८/१० (दर्ता नं. ४४९७/२०७४/७५) : घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- नारायण कुमार पुडासैनी (सम्पर्क नं. ९८५१०४२९९१)
- ठेगाना:- भुम्लु - ५
- कच्चा पदार्थको स्रोत:- अन्य खानीबाट खरिद

• जि.पि.एस.:-

E	N
373840	3055850
373837	3055878
373832	3055907

- उद्योगको जग्गा:- जग्गा धनी पूर्जा र नक्सा प्राप्त नभएको, क्षेत्रफल एकीन नभएको
- अवस्था :
 - सम्झौता तथा अन्य अनुमति तथा दर्ता सम्बन्धि कागजात अनुगमन स्थलमा राखेको नपाइएको
 - उद्योग क्षेत्रको सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार सहितको सिमाङ्कन नगरिएको, वृक्षारोपण नगरिएको ।
 - खानीबाट उत्पादित Wastetage materials को उचित व्यवस्थापन नगरी सुनकोशी नदीमा मिसाउने गरिएको ।
 - विर वि एण्ड सन्स प्रा.ली. भुम्लु ७ फलौटे आमथलीले बालुवा धुने (प्रशोधन गर्ने) गरी उद्योग संचालन गर्न अनुमती पाएकोमा मध्य पहाडी राजमार्गको लागि पालीकामा व्यवसाय दर्ता गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरि रहेको पाइयो ।
 - स्थलमा पुग्दा सो दिनको बाहेक अन्य दिनको विक्री वितरणको विवरण, ठेली, राजस्व रसिद तथा संकलन विक्रीको अभिलेख प्राप्त नभएको ।
 - संकलन गरिएको मौज्दात के कति छ भन्ने मौज्दात विवरण प्रमाणित नगरिएको ।
 - सबै विवरण राखि होर्डीङ्गबोर्ड राखेको पाइएन ।
 - उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको

१२

१२

१२

१२

- जि.पि.एस.

E	N
367834	3046749
367721	3046692

- अवस्था:

- २०७८ चैत देखी बन्द भएको।
- २०७७/७८ देखी नविकरण नभएको।
- हाल पालीकाबाट ठेक्का पट्टाको लागी सूचना प्रकाशीत भै सकेको।
- उद्योग क्षेत्रको सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार सहितको सिमाङ्कन नगरिएको, वृक्षारोपण नगरिएको।
- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
- उद्योगबाट उत्पादित Waste Material उचित व्यवस्थापन नगरिएको।
- खरिद बिक्री सम्बन्धि विल बिजक व्यवस्थीत गरी नराखेको, खरिद बिक्री अभिलेख व्यवस्थीत नभएको।



६. दाप्चा रोडा ढुंगा उद्योग


- दर्ता मिति:

- क्रसर दर्ता मिति : २०७४/१२/०५ - घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक

- ठेगाना:- नमोबुद्ध-६
- हाल बन्द भएको।
- अनुगमन नगरिएको।

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. There are several signatures in ink, some of which are circled or crossed out. A date stamp '११' is visible in the center.

- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
- उद्योग क्षेत्रको सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार सहितको सिमाङ्कन नगरिएको, वृक्षारोपण नगरिएको ।
- सम्झौता तथा अन्य अनुमति तथा दर्ता सम्बन्धि कागजात अनुगमन स्थलमा राखेको नपाइएको हाल प्राप्त भई सकेको ।
- दाप्चा खोला र बि.पि. राजमार्गको १ न. पुलसँगै रहेको, अन्य खानीबाट ढुङ्गा खरिद गरी कसीड गर्ने गरेको तर खरिद बिल बिजक व्यवस्थित गरी नराखेको, खरिद विक्रि अभिलेख व्यवस्थित नभएको ।
- नदी र खोला किनारामा रहेको ।




५. तिरुपती रोडा ढुगा उद्योग प्रा.ली.(खानि)

- दर्ता मिति:
 - साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको कार्यको अनुमती पत्र प्रदान मिति : २०७६/०३/०३ - नमोबुद्ध नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक
 - कम्पनीमा दर्ता मिति २०७३/०२/१७ - कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, काठमाडौं
- संचालक:- भरत घिमिरे (सम्पर्क नं. ९८५१०३३२५८)
- ठेगाना:- नमोबुद्ध-६,
- कच्चा पदार्थको स्रोत : आफ्नै खानी
- उद्योगको जग्गा:- क्षेत्रफल एकीन नभएको ।

Handwritten signatures and initials are present below the text, including a large signature that appears to be 'Bharat Ghimire' and several other smaller signatures and initials.

- मौज्दात के कति भएको भनि मौज्दात प्रमाणित नगरिएको, खरिद बिक्रिको अभिलेख नभएको ।



४. पशुपति रोडा तथा ढुंगा उद्योग (क्रसर)

- दर्ता मिति:
 - क्रसर दर्ता मिति २०६०/०६/२६ - घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
 - संचालक:- भरत घिमिरे (सम्पर्क नं. ९८५१०३३२५८)
- ठेगाना:- नमोवुद्ध-४, बि.पी. राजमार्गको १ नम्बर पुल नजिक
- कच्चा पर्दाथको स्रोत: अन्य खानिबाट खरिद
- उद्योगको जग्गा:- क्षेत्रफल एकीन नभएको तथा कागजात प्राप्त नभएको ।

- जि.पि.एस.

E	N
367342	3047688
367388	3047636
367281	3047624
367318	3047561
367294	3047535

- अवस्था:

- उद्योगबाट उत्पादित Waste Material निजि जग्गामा राखेको तर व्यवस्थापन नगरेको पाइएको र डस्ट पदार्थ दाप्चा खोलामा मिसाइएको,

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

३. प्लु साइन रोडा तथा ढुंगा उद्योग (खानि)

- दर्ता मिति:-

- कसर दर्ता मिति : २०६६/०३/०२ (दर्ता नं. ३८५१/०६५/६६ - घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक

- कम्पनीमा दर्ता मिति २०७८/०२/१९ (दर्ता नं. ८३६४८/०६७/६८) कम्पनी रजिस्टर कार्यालय, काठमाण्डौ

- साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको कार्यको अनुमती पत्र प्रदान मिति :

२०७९/०४/३० (दर्ता नं. १३११) नमोबुद्ध नगरपालीका, काभ्रेपलाञ्चोक

- संचालक:- मुकुन्द अधिकारी (सम्पर्क नं. ९८५१०८८५७०) र कुडसाङ लामा (सम्पर्क नं. ९८५१०६०४३६)

- ठेगाना:- नमोबुद्ध-६ खरिवोट

- कच्चा पदार्थको स्रोत:- आफ्नै खानि

- जि.पि.एस.:-

E	N
368948	3044878
368924	3044818
368889	3044828
368359	3044476
368295	3044470

- उद्योगको जग्गा :- क्षेत्रफल एकीन नभएको तथा कागजात प्राप्त नभएको ।

- अवस्था

- खानीस्थलमा उत्खननबाट खानिभन्दा माथि रहेको बस्ती जोखिममा रहेको
- उद्योग खोला किनारामा रहेको र खोलाको बहाव परिवर्तन गर्न सक्ने जोखिमको अवस्था रहेको
- उद्योग क्षेत्रमा बृक्षारोपण नगरिएको, उद्योग क्षेत्रको सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार सहितको सिमाङ्कन नगरिएको
- खानी तथा कसरमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
- उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखिएको होर्डिङ्ग बोर्ड नराखेको
- खानीबाट उत्पादित Wastetage materials जथाभावी राखिएको तथा व्यवस्थापन पक्ष कमजोर रहेको ।
- नदी र खोला किनारा र घना बस्ती नजिक रहेको ।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- ठेगाना:- नमोबुद्ध-५ लास्कोट
- कच्चा पदार्थको स्रोत:- आफ्नै खानी
- जि.पि.एस.


E	N
370434	3046021
370402	3045978
370406	3045899

- उद्योगको जग्गा:- जग्गा धनी पूर्जा र नक्सा प्राप्त नभएको, क्षेत्रफल एकीन नभएको
- अवस्था
 - सम्झौता तथा अन्य अनुमति तथा दर्ता सम्बन्धि कागजात अनुगमन स्थलमा राखेको नपाइएको
 - उद्योग क्षेत्रमा बृक्षारोपण नगरिएको, उद्योग क्षेत्रको सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार सहितको सिमाङ्कन नगरिएको
 - खानी तथा ऋसरमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
 - खानीबाट उत्पादित Wastetage material को कारण वि.पि. राजमार्ग अवरोध हुने गरेको ।
 - खानी रहेको स्थानको कार्यालयमा कुनै काजगजात उपलब्ध नभएको ।
 - अनुगमनको समयमा खानी सञ्चालन नरहेको ।
 - मौज्दात के कति भएको भनि मौज्दात प्रमाणित नगरिएको, खरिद बिक्रिको अभिलेख नभएको ।
 - उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखिएको होर्डिङ्ग बोर्ड नराखेको



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on either side.

- कसरबाट उत्पादित Wastetage materials बगेर बि.पी. राजमार्गमा झरी सो लेदोको कारण पटक पटक अवरोध हुने गरेको । अनुगमनको क्रममा समेत सडकमै थुप्रिएको, कम्पनीले नहटाएको ।
- उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखिएको होर्डिङ बोर्ड नराखेको
- खानी तथा कसरमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
- अनुगमनको समयमा उद्योग सञ्चालन नरहेको ।



२. पशुपती रोड/ढाँडा ग्राभेल खानी प्रा.ली.

• दर्ता मिति :

- कसर दर्ता मिति २०६०/०७/२७ (दर्ता नं. २९८/०४/०६०/६१ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक

- खानी दर्ता मिति : २०६४/०२/४ गते - जिल्ला विकास समिति, काभ्रेपलाञ्चोक

- साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको कार्यको अनुमती पत्र प्रदान मिति : २०७४/०९/०२ गते : नमोबुद्ध नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक

- संचालक:- कृष्ण कुमार राठि(सम्पर्क नं. ९८५१०३६२३३)

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp with the number '५१५' and several handwritten signatures.

६. नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगहरुको विस्तृत विवरण

क. नमोबुद्ध नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक

१. मनकामना एग्रिगेट उद्योग (क्रसर उद्योग)


- दर्ता मिति:- २०६६/०७/१८ (दर्ता नं. ३९४५-०६६/६७)
- संचालक:- कृष्ण कुमार राठि (सम्पर्क नं. ९८५१०३६२३३) र द्वारिका प्रसाद ढुंगाना (सम्पर्क नं. ९८४१३३७४६४)
- ठेगाना:- नमोबुद्ध-५ लास्कोट
- कच्चा पदार्थको स्रोत:- अन्य खानीबाट खरिद

- जि.पि.एस^१:-

E	N
370434	3046021
370402	3045978
370406	3045899

- दर्ता भएको कार्यालय:- जिल्ला विकास समिति, काभ्रेपलाञ्चोक
- उद्योगको जग्गा:- जग्गा धनी पूर्जा र नक्सा प्राप्त नभएको, क्षेत्रफल एकीन नभएको
- अवस्था :
 - उद्योग क्षेत्रमा बृक्षारोपण नगरिएको, उद्योग क्षेत्रको सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार सहितको सिमाङ्कन नगरिएको,
 - मौज्दात के कति भएको भनि मौज्दात प्रमाणित नगरिएको,
 - क्रसरबाट उत्पादित Wastage materials को उचित रूपमा व्यवस्थापन नगरेको ।
 - अन्य खानीबाट खरिद गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको भनिएता पनि अन्य खानिबाट कच्चा पदार्थ खरिद गरेको विवरण प्राप्त नभएको ।
 - सम्झौता तथा अन्य अनुमति तथा दर्ता सम्बन्धि कागजात अनुगमन स्थलमा राखेको नपाइएको

^१ यस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका सबै जिपिएस विवरणहरु अनुगमन गरिएको स्थानको सामान्य जानकारीको लागि मात्र हो । कानूनी प्रयोजनका लागि लिएको होइन ।



५. नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगहरूको संक्षिप्त विवरण

सि. नं.	पालिकाको नाम	खानीको संख्या	क्रसर को संख्या	खानी र क्रसर दुवै भएको उद्योगको संख्या	उद्योगको जम्मा संख्या	सञ्चालन मा रहेका उद्योगको संख्या	बन्द अवस्थामा रहेको उद्योगको संख्या	अनुगमन गरिएको उद्योगको संख्या	कै फिय त
१.	नमोबुद्ध नगरपालिका	२	३	१	६	४	२	५	
२.	मण्डनदेउपुर नगरपालिका	-	३	-	३	२	१	३	
३.	पनौती नगरपालिका	५	४	५	१४	१०	४	१४	
४.	बनेपा नगरपालिका	-	-	१	१	१		-	
५.	बेथानचोक गाउँपालिका	२	२	२	६	३	३	६	
६.	रोशी गाउँपालिका	१	३	४	८	५	३	८	
७.	तेमाल गाउँपालिका	२	२	१	५	१	४	१	
८.	भुम्लु गाउँपालिका	-	४	-	४	४	-	४	
९.	चौरीदेउराली गाउँपालिका	-	१	-	१	-	१	१	
जम्मा		१२	२२	१४	४८	३०	१८	४२	

OR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

४

३. अनुगमन कार्यदलको कार्यक्षेत्र

जिल्ला भित्रको नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा वितरण प्रकृयाको अनुगमन गर्न मिति २०७९/०५/०७ गते बसेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र विक्रि सम्बन्धि प्रक्रियाको अनुगमन गर्न गठित समितिको निर्णय बमोजिम जिल्लामा संचालनमा रहेका सबै नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन गरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम विषय भित्र रही प्रतिवेदन पेश गर्ने:-

- कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड पुरा गरे/नगरेको
- स्थलगत अवलोकनमा देखिएको यथार्थ अवस्था
- नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगहरुको वर्तमान अवस्था तथा जोखिमको क्षेत्र
- नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सान्दर्भिक सुझावहरु
- कार्यविधिले तोकेका अन्य विषयहरु ।

४. अध्ययन विधि

अनुगमन कार्यदलले जिल्ला भित्र संचालनमा रहेका नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगहरुको अनुगमन गर्दा देहाय बमोजिमको अनुगमन/अध्ययन विधि अवलम्बन गरेको हो :-

- नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगहरुको स्थलगत वस्तुस्थिति बुझिएको
- वन, नदी/खोला, राजमार्ग, घनावस्तीको हकमा GPS SYSTEM बाट दुरी मापन गरिएको
- संचालनमा रहेका उद्योगको सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमनको क्रममा उपलब्ध भएसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/इन्जिनियर/कर्मचारी, उद्योगको संचालक/कर्मचारी, कामदार र स्थानीय बासिन्दाहरूसँग छलफल गरी सुचना संकलन गरिएको ।



२. अनुगमन कार्यदलका सदस्यहरुको विवरण

श्री शान्तिराज प्रसाई, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जि.स.स.को कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	- संयोजक
श्री ढुण्डिराज न्यौपाने, प्रहरी नायव उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	- सदस्य
श्री केशव राज प्याकुरेल/बासुदेव महत, स.प्र.ना.उ, स.प्र.व.नेपाल १५ नं. गण हेक्वा.	- सदस्य
पाँचखाल काभ्रेपलाञ्चोक	
श्री न्हुछेकृष्ण श्रेष्ठ, स.व.अ., स.डि.व.का., जनागल काभ्रेपलाञ्चो	- सदस्य
श्री परशुराम थापा, प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	- सदस्य
श्री मन्दिर कर्माचार्य, ~~स.व.अ.~~ नापी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	- सदस्य
श्री निरज महत, सव इन्जिनियर, पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	- सदस्य
श्री रविन्द्र चौलागाई, सहायकस्तर पाचौस्तर, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	- सदस्य
श्री बसन्त गैह्रे, नायव सुब्बा, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	- सदस्य

प्राविधिक सहयोग

श्री होम बहादुर राजत, नायव सुब्बा, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
श्री रामचन्द्र न्यौपाने, सूचना प्रविधि अधिकृत, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
श्री निरंजन कुमार, सव इन्जिनियर, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक

प्र. ३५

५/१२

५/१२

५/१२

५/१२

५/१२


काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगहरुको जिल्ला स्तरीय अनुगमन
कार्यदलले स्थलगत अनुगमन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन, २०७९

१. पृष्ठभूमि


ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड, २०७७ को दफा ९(१) मा व्यवस्था भएको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रि सम्बन्धि प्रक्रियाको अनुगमन गर्न गठित समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्री दिपक कुमार गौतम ज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०७९।०५।०७ गते बसेको बैठकले जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री शान्तिराज प्रसाईको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको ।

उक्त कार्यदलले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला भित्र नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, भण्डारण र सोबाट प्राप्त कच्चा पदार्थको उपयोगबाट संचालन भै रहेका क्रसर उद्योग तथा खानीहरु र सो क्षेत्रको विद्यमान अवस्थाको मिति २०७९।०५।१५ देखि २०७६।०६।११ गते सम्म स्थलगत अनुगमन निरिक्षण गरिएको हो ।

कार्यदलले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड, २०७७, नदीजन्य पदार्थ(संकलन तथा उपयोग) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लगायतका कानूनी व्यवस्था र सोको आधारमा अनुगमन स्थलको सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्ने प्रयोजनार्थ संभावित सबै क्षेत्रहरु समेटेर सूचकहरु तयार गरि सो को आधारमा लिएको अभिलेख , स्थानीय तहमा सम्बन्धित उद्योगले दर्ता, नविकरण, राजश्व दाखिला, ठेक्का सम्झौता लगायतका पेश गरेको कागजात, नदीजन्य/खानीजन्य पदार्थ संकलन तथा उद्योग संचालन अनुमती पाएका/नपाएका संस्थाका संचालक तथा प्रतिनिधीहरुले उपलब्ध गराएको प्राप्त कागजात तथा जानकारी, नदीजन्य पदार्थ संकलन अनुमतीका सम्बन्धमा स्थानीय तहको अभिलेख तथा जानकारी सहितका प्राप्त कागजात समेतका आधारमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।



काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगहरुको जिल्ला स्तरीय
अनुगमन कार्यदलले स्थलगत अनुगमन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन



कार्तिक, २०७९

निर्णयहरुः

१. ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड, २०७७ बमोजिम जिल्ला भित्र ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्थापन भए नभएको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरी पन्ध्र दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी तपशिलबमोजिम कार्यदल गठन गरियो :-

तपशिलः

- | | |
|---|----------|
| १. शान्तिराज प्रसाई, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जि.स.स.को कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक | - संयोजक |
| २. ढुण्डिराज न्यौपाने, प्रहरी नायव उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | - सदस्य |
| ३. केशव राज प्याकुरेल, स.प्र.ना.उ. स.प्र.व.नेपाल १५ नं. गण हेक्वा.पौचखाल काभ्रेपलाञ्चोक | - सदस्य |
| ४. न्हुछेकृष्ण श्रेष्ठ, स.व.अ., स.डि.व.का., जनागल काभ्रेपलाञ्चोक | - सदस्य |
| ५. परशुराम थापा, प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | - सदस्य |
| ६. मन्दिप कुमार कर्माचार्य, सञ्चालक, नापी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | - सदस्य |
| ७. निरज महत, सव इन्जिनियर, पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | - सदस्य |
| ८. रविन्द्र चौलागाई, सहायकस्तर पाचौस्तर, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | - सदस्य |
| ९. बसन्त गैह्रे, नायव सुब्बा, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक | - सदस्य |

२. प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता नभई जिल्ला भित्र सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा संलग्न उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गराउने ।

आज मिति २०७९।०५।०७ गतेका दिन बुझा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड, २०७७ को दफा ९(१) मा व्यवस्था भएको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रि सम्बन्धि प्रक्रियाको अनुगमन गर्न गठित समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्री दिपक कुमार गौतम ज्यूको अध्यक्षतामा देहायका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा बैठक बसी देहाय बमोजिमको छलफल तथा निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:


श्री दिपक कुमार गौतम, प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, काभ्रेपलाञ्चोक	- संयोजक
श्री हुमकला पाण्डे, प्र.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	- सदस्य
श्री चक्रराज जोशी, प्रहरी उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	- सदस्य
श्री सुरेन्द्र बुढाथोकी, स.प्र.उ.सशस्त्र प्रहरी वल नं.१५ गण हेक्वा.पाँचखाल काभ्रेपलाञ्चोक	- सदस्य
श्री गौरव भट्ट, स.व.अ., डिविजन वन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	- सदस्य
श्री कमल बहादुर राजलवट, प्र.रा.अ. आ.रा.का. काभ्रेपलाञ्चोक	- सदस्य
श्री लोकनाथ रेग्मी, सि.डि.ई.पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	- सदस्य
श्री शान्तिराज प्रसाई, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जि.स.स.को कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	- सदस्य सचिव

आमन्त्रित उपस्थिति:

श्री रिम बहादुर तामाङ, उप प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, काभ्रेपलाञ्चोक	
श्री जितव थापा, प्र.ये. ज्योत्सना गठान, पुनर्वसन	
श्री नगेन्द्र प्रसाद दाहाल, उ.अ.नि. रा.अ.जि.का., काभ्रेपलाञ्चोक	
श्री रामबहादुर खत्री, सि.डि.ई. रा.अ.जि.का., काभ्रेपलाञ्चोक	
श्री नुछेकृष्ण श्रेष्ठ स.व.अ., स.डि.व.का., जनागल काभ्रेपलाञ्चोक	
श्री मदन बजगाई, सहायक पाँचौंस्तर, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	
श्री होम बहादुर राउत, नायव सुब्बा, जि.स.स.को कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक	


७. प्रतिवेदन तयारीको समयमा प्राविधिक कारणबाट स्थलगत अनुगमन हुन नसकेको कसर खानीको समेत अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरी अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
८. अधिकांश कसर उद्योगको खोला तथा राजमार्गसँगको दुरीको मापदण्ड नपुग हुने देखिन्छ । साथै ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र नदीजन्य पदार्थ(संकलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५ मा दुरी सम्बन्धी मापदण्डसँग एकरूपता समेत नभएको हुदाँ यसमा एकरूपता ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।
९. नदी, खोला, वन क्षेत्र तथा राजमार्गको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड पालनामा सबै जिल्लामा समस्या भएको हुदाँ केन्द्रिय तहबाट नै समाधानको लागि पहल हुन अनुरोध गर्ने ।
१०. नदीजन्य तथा खानीजन्य उत्खनन् गर्दा स्वीकृत क्षमता भन्दा बढी उत्खनन् हुन सक्ने अवस्था देखिदा स्थानीय पालिकाहरुबाट नियमित रुपमा अनुगमन तथा लेखाजोखा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
११. घना बस्ती, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थासँगको दुरीको मापदण्ड पालना गराउनका लागि स्थानीय पालिकाहरुबाट व्यवसायिक दर्ता/उत्खनन्, स्वीकृत दिदाँ र नविकरण गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
१२. ठुला रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरवका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था अन्तर्गत संचालित खानी तथा कसरबाट उत्पादीत सामग्री अन्यत्र बिक्री हुनसक्ने जोखिम देखिएको हुदाँ सो को रोकथामको लागि त्यस्तो उत्खनन्, संकलनको स्वीकृत दिदा त्यसको जानकारी जिल्ला अनुगमन समितिलाई समेत दिने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।

५७



८. सुझावहरू


१. खानी उत्खननको लागि अनुमती प्राप्त स्थान भन्दा बाहिर र सार्वजनिक/प्रति जग्गामा उत्खनन गरिरहेका खानीहरूलाई स्थानीय पालिकाले तत्काल बन्द गराउने ।
२. दर्ता प्रक्रिया पुरा नगरी वा एउटा उद्देश्य लिएर स्थापना भएको उद्योगले उद्देश्य भन्दा बाहिर अन्य कार्य गरेकोमा त्यस्ता खानि/क्रसर उद्योगलाई स्थानीय पालिकाले तत्काल उद्देश्य बाहिरका कार्यहरूमा रोक लगाउने ।
३. सार्वजनिक स्थल बिशेष गरी राजमार्गमा क्रसर/खानीबाट निस्केको Waste Material कारण समस्या उत्पन्न हुने क्रसर/खानीलाई तत्काल सुधारको लागि निर्देशन दिने र तोकिएको समयमा सुधार नभएमा त्यस्ता क्रसर/खानी बन्द गराउने ।
४. प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका क्रसर/खानीहरूको प्रोफाइल तयार गरी राख्ने । प्रत्येक स्थानीय पालिकाले ढुङ्गा, गिट्टि, वालुवा उत्खनन, विक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ९ को उपदफा ७ बमोजिमको अनुगमन समिति गठन गरी नियमित रुपमा अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक महिना जिल्ला अनुगमन समितिलाई उपलब्ध गराउने ।
५. निर्माण व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूले स्वीकृती नलिकन स्थानीय पालिकालाई समेत जानकारी नगराइ खानी तथा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरेको देखिएको हुदाँ त्यस्ता कार्य हुन नदिन पालिकाले नियमित निरीक्षण/अनुगमनको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो कार्य भए गरेको फेला परेमा कानून बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
६. खानि तथा क्रसर उद्योगहरू स्विकृत प्राप्त क्षेत्रभन्दा बाहिर सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको साथै अन्य निजि जग्गामा समेत संचालन गरेको देखिएको हुदाँ पालिकाहरूले प्रत्येक खानी/क्रसरको प्राविधिक अध्ययन गराई खानी/क्रसर क्षेत्रमा घेराबार गर्न लगाउने र तोकिएको समयमा घेराबार नगर्ने क्रसर/खानी बन्द गराउने ।



७. निष्कर्ष

१. खानी/क्रसरको स्थलगत अनुगमनका क्रममा उद्योग स्थलमा खानी तथा क्रसर उद्योग दर्ता संचालन सम्बन्धी प्रमाणपत्र, इजाजत पत्र जस्ता कागजातहरू, क्रसर खानीले चर्चेको जग्गाको स्वामीत्व देखाउने कागजात नभएको साथै सम्पर्क गर्दा समेत जि.स.स. काभ्रेपलाञ्चोकमा उपलब्ध नगराएको हुदाँ विवरण एकिन गर्न नसकिएकोले केही उद्योगहरूको प्रतिवेदमा उल्लेख गर्ने नसकिएको।
२. क्रसरबाट उत्पादित Waste Material को अधिकांस उद्योगले उचित व्यवस्थापन नगरेकोले खोला/खोल्साको वहाव परिवर्तन गर्न सक्ने, खोल्सा हुदै नदी सम्ममा पुगी थिप्रिएर तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर गर्ने भएकोले, सो प्रमुख समस्या रहेको छ।
३. अधिकांस उद्योगले मेशिन चलाउने क्षेत्र घेरावार नगरिएको कारण बाह्य व्यक्ति सहजरूपमा प्रवेश गर्न सक्ने हुँदा कर्मचारी/कामदारको असुरक्षा भएको हुदाँ कम्पाउन्डको व्यवस्था गरी गेटमा चौकीदार राख्नु पर्ने व्यवस्था प्रभावकारी भएको नदेखिएको।
४. खानीको माथिल्लो भाग अचानक पहिरो जान सक्ने र सो बाट माथिल्लो तथा तल्लो भागका मानव बस्ती/ खेती योग्य जमिनको मानविय तथा भौतिक क्षति हुन सक्ने साथै खानी क्षेत्रमा संचालन रहेका मेशिन औजार, कर्मचारी/ज्यामी / मजदुरहरूलाई समेत उच्च जोखिम रहेको हुदाँ कर्मचारी/मजदुरले हेलमेट, ज्याकेट, जुता आदि सुरक्षाका सामग्री लगाएर मात्र काममा प्रवेश गर्ने व्यवस्था नभएको।
५. कम्पनी दर्ता संचालन इजाजत जस्ता महात्वपूर्ण कागजातहरू कम्पनी स्थलमा नभएकोले अनुगमनको कार्यमा बाधा परेको।
६. अधिकांश नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगका आधिकारीक व्यक्तिहरू पुर्व जानकारी गराउदा समेत अनुगमनको समयमा स्थलगत रूपमा उपस्थित नभएको हुदाँ आधिकारीक जानकारी प्राप्त गर्न कठिनाई भएको
७. मेशिन संचालनको समयमा उद्योगबाट उड्ने धुलो धुवाको व्यवस्थापन अधिकांश उद्योगले नगरेकोले उद्योग काम गर्ने सबै कामदार र सो क्षेत्र वरपरका मानव बस्तीका मानिसहरूको जनस्वास्थ्यमा असर परेकोले धुलो धुवालाई उद्योग भित्र नै निस्किय पार्ने प्रविधि जडान गर्नु पर्ने देखिएको।

५४





ज. चौरीदेउराली गाँउपालीका, काभ्रेपलाञ्चोक

१. कोशीपारी रोडाढुङ्गा उद्योग

- क्रसर दर्ता मिति:- अभिलेख प्राप्त नभएको
- संचालक:- अभिलेख प्राप्त नभएको
- ठेगाना:- चौरीदेउराली - ८, काभ्रेपलाञ्चोक
- उद्योगको स्रोत:- सुनकोशी खोला
- उद्योगको जग्गा : जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.:-

E	N
375533	3051193
375562	3051225


- अवस्था
 - क्रसर र खानी संचालनमा नरहेको,
 - उद्योगको क्षेत्रको सिमाना नछुट्याएको, घेरावेरा नगरेको, बृक्षारोपण नगरेको
 - क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ्ग बोर्ड नराखेको पाइयो,
 - Waste Material उचित व्यवस्थापन नगरेको पाइएको, क्रसर वाट निस्केको धुलो व्यवस्थापन नभएको
 - कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरहेको, दैनिक बिक्रि तथा मौज्दातको अभिलेख व्यवस्थित नभएको
 - उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको



५३

[Handwritten signatures and marks]

- अवस्था
- मेसिन (एक्साभेटर) को प्रयोग ३ थान र लोडर २ थान प्रयोग भएको,
- खरिद विक्रीको अभिलेख अनलाइन प्रणालीबाट हुने गरेको,
- नदी र खोला किनाराबाट नजिक रहेको
- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
- सबै विवरण राखि होर्डीङ्गबोर्ड राखिएको पाइयो,
- सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
- क्रसरबाट निस्केको फोहर पानी नदिमा मिसाएको पाइयो,
- क्रसर क्षेत्रमा बृक्षारोपण नगरेको ।



Handwritten signatures and marks:

- Top left: A small mark resembling a stylized 'a' or 'b'.
- Top center: A large, flowing signature.
- Top right: A signature with a long horizontal line extending to the right.
- Center: A signature with the word 'मन्त्री' (Minister) written below it.
- Bottom left: A signature with the word 'मन्त्री' (Minister) written below it.
- Bottom center: A signature with the word 'मन्त्री' (Minister) written below it.
- Bottom right: A signature with the word 'मन्त्री' (Minister) written below it.

२. अदिती बालुवा प्रशोधन उद्योग

- दर्ता मिति:- दर्ता सम्बन्धि कागजात प्राप्त नभएको
- संचालक:- अभिलेख प्राप्त नभएको
- ठेगाना:- मण्डनदेउपुर- ५
- कच्चा पदार्थको स्रोत:- अन्य खानीबाट खरिद
- उद्योगको जग्गा : जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.:-

E	N
360001	3070820
359983	3070811
359942	3070808
359819	3070856
359835	3070858
359850	3070872

- अवस्था
 - हाल बन्द अवस्थामा रहेको
 - सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्क नभएको

३. मेलम्चि एण्ड इन्द्रावति स्टोन

- क्रसर दर्ता मिति:- २०५८/१२/०८ (दर्ता नं. १४१८/५४/०५८/५९) घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- श्री राजभक्त प्रधान, (सम्पर्क नं. ९८५११२३१४०)
- ठेगाना:- मण्डनदेउपुर - गैरीविसौउना देउपुर ३ साविक)
- उद्योगको स्रोत:- अन्य उद्योगबाट खरिद
- उद्योगको जग्गा : जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.:-

E	N
362937	3069798
362920	3069767
362894	3069759

[Handwritten signatures and marks are present below the table, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right.]

छ. मण्डनदेउपुर नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक

१. भगवती माइन एण्ड मिनरल प्रा.ली.

- क्रसर दर्ता मिति:- २०६०/०८/२१ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- रुपेशलाल श्रेष्ठ, राजन कुमार श्रेष्ठ(सम्पर्क नं. ९८५११११११७, ९८३२४५६७८०) सहित ८ जना
- ठेगाना:- मण्डनदेउपुर- २
- उद्योगको स्रोत:- आफ्नै खानी
- उद्योगको जग्गा : जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.:-

E	N
365516	3062674
365516	3062656
365711	3062630
365705	3062639

- अवस्था
 - क्रसर र खानी संचालनमा रहेको,
 - उद्योगको क्षेत्रको सिमाना नछुट्याएको, घेरावेरा नगरेको, वृक्षारोपण नगरेको
 - खानी स्वीकृत क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि खानी उत्खनन् गरेको
 - नयाँ ठाउमा क्रसर राख्नको लागि निर्माण कार्य भइरहेको
 - क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइयो,
 - Waste Material उचित व्यवस्थापन नगरेको पाइएको, क्रसर वाट निस्केको धुलो व्यवस्थापन नभएको
 - कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरखेको, दैनिक बिक्रि तथा मौज्दातको अभिलेख व्यवस्थित नभएको
 - उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको



५०


६. राम कृष्ण निर्माण सेवा प्रा.ली.

- दर्ता मिति:- दर्ता सम्बन्धी कागजात प्राप्त नभएको
- संचालक:- अभिलेख प्राप्त नभएको ।
- ठेगाना:- वेथानचोक-४, चलालगणेशस्थान
- कच्चा पदार्थको स्रोत : आफ्नै खानी
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.

E	N
353161	3047072
353164	3047064
353153	3047043

• अवस्था

- हाल संचालनमा नरहेको ।
- सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्क हुन नसकेको
- आवश्यक कागजातहरु प्राप्त हुन नसकेको
- खानी र क्रसर दर्ता नगरी निर्माण कम्पनीले उत्खनन गरेको ।



मन्त्री

सचिव

उपसचिव

प्रमुख

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

५. आर एम चलाल इन्डस्ट्रिज प्रा.ली (खानी)

- दर्ता स्विकृती मिति:- २०७३/१/०७: कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, काठमाडौं
- दर्ता स्विकृती मिति:- २०७४/०६/०४ : खानी तथा भुगर्भ विभाग, काठमाडौं
- संचालक:- राजेन्द्र अगन्जा सहित ४ जना
- ठेगाना:- वेथानचोक-४, चलालगणेशस्थान
- कच्चा पदार्थको स्रोत : आफ्नै खानी
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.

E	N
353267	3050232
353309	3050238
353332	3050227

• अवस्था

- चुनदुङ्गा उत्खननको लागि स्वीकृति लिएको
- हाल साधारण निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन गरीरहेको
- सलेन्डु खोला किनारमा रहेको,
- वृक्षारोपण नगरिएको, सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
- क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइयो,
- Waste Material व्यवस्थापन नगरेको
- कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरहेको, दैनिक बिक्रि पुस्तिका व्यवस्थित नभएको ।
- कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरहेको, दैनिक बिक्रि तथा मौज्दातको अभिलेख व्यवस्थित नभएको
- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको विमा नगरेको



Handwritten signature and initials.

४८

Handwritten signature and initials.


४. चलाल गणेशस्थान खनिज उद्योग प्रा.लि. (क्रसर+खानि)

- क्रसर दर्ता मिति:- २०७४/१२/०५ : घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- खानी दर्ता मिति : २०७१/११/०४ : जिल्ला विकास समिति, काभ्रेपलाञ्चोक
- कम्पनीमा दर्ता मिति : २०७०/११/२८ कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, काठमाडौं
- संचालक:- सुरज लामा सहित ३ जना,
- ठेगाना:- वेथानचोक-४, चलालगणेशस्थान
- कच्चा पदार्थको स्रोत : आफ्नै खानी
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.

E	N
352307	3048063
352291	3048075
352276	3048083
352707	3048700
352700	3048706
352726	3048715

• अवस्था

- स्वीकृत प्राप्त क्षेत्र भन्दा बाहिर समेत उत्खन्न गरेको, पहिला कटिड गरेको ठाउँ ठाडो कटिङ्ग गरेको ।
- खानि तथा क्रसर चलाल गणेशस्थान खनिज उद्योग प्रा.ली.को नाममा भएको,
- जग्गा एकिन नभएको वन सँगको सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
- बृक्षारोपण नगरेको
- क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरणको होर्डिङ्ग बोर्ड नराखेको पाइयो,
- Waste Material उचित व्यवस्थापन नभएको ।
- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
- कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरखेको, दैनिक बिक्रि तथा मौज्दातको अभिलेख व्यवस्थित नभएको



Handwritten signatures and initials are visible below the photographs, including names like 'सुरज लामा' and 'जि.पि.एस.'.

३. चलाल गणेशस्थान रोडा ढुंगा उद्योग प्रा.लि.

- क्रसर दर्ता मिति:- २०७४/०२/१० : घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- खानी दर्ता मिति: २०७२/०२/२१ : जिल्ला विकास समिति, काभ्रेपलाञ्चोक
- साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको कार्यको अनुमती पत्र प्रदान : २०७८/०९/०५ वेथानचोक गाउँपालिका
- संचालक:- जनक लामा (सम्पर्क नं. ९८५१०८४९२५) समेत ३ जना,
- ठेगाना:- वेथानचोक-४
- कच्चा पदार्थको स्रोत : अन्य खानीबाट खरिद
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.

E	N
353117	3048498
353097	3048486
353086	3048456

- अवस्था
 - स्वीकृत प्राप्त क्षेत्र भन्दा बाहिर उत्खन्न गरेको ।
 - खानी संचालन हुँदा वन क्षेत्रमा समेत पहिरो गै सकेको साथै सामुदायिक वन संगै रहेको,
 - खानि तथा क्रसर चलाल गणेशस्थान रोडा ढुंगा उद्योगको नाममा भएको,
 - वृक्षारोपण नगरिएको,
 - सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
 - क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरणको होर्डिङ बोर्ड राखेको पाइयो,
 - Waste materials उचित व्यवस्थापन नगरेको
 - कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरखेको, दैनिक बिक्रि तथा मौज्दातको अभिलेख व्यवस्थित नभएको
 - उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको ।



Handwritten signatures and initials are present below the photographs, indicating approval or verification of the report.

२. एस.एस. रोडा ढुंगा उद्योग (क्रसर)

- क्रसर दर्ता मिति:- २०७३/०९/०८ (दर्ता नं. १५२०८८/०७३/७४): घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- श्याम सुन्दर श्रेष्ठ (सम्पर्क नं ९७४३०५७२९४) समते ८ जना
- ठेगाना:- वेथानचोक-४
- कच्चा पदार्थको स्रोत : अन्य खानीबाट खरिद
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.

E	N
353107	3048495
352944	3048381
352928	3048381

• अवस्था

- ठाडो खोल्सामा क्रसर राखेको
- हाल २ वर्ष देखी बन्द रहेको, सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्क हुन नसकेको ।
- उद्योग क्षेत्र वरिपरी वृक्षारोपण नगरिएको,
- जग्गा एकीन नभएको वन क्षेत्रसँगको सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
- आवश्यक कागजात प्राप्त नभएको
- कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरहेको, दैनिक बिक्रि तथा मौज्दातको अभिलेख व्यवस्थित नभएको ।
- क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको



Handwritten signatures and initials are present below the photograph. The signatures are in black ink and appear to be of various individuals. There is a small number '४५' written above one of the signatures.


च. बेथानचोक गाउँपालीका, काभ्रेपलान्चोक

१. चण्डेश्वरी रोडा ढुंगा उद्योग (क्रसर)

- क्रसर दर्ता मिति : २०७३/०२/१३ : घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक
- कम्पनी दर्ता मिति : २०७१/११/२८ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, काठमाडौं
- संचालक:- सानुबाबु खत्री (सम्पर्क नं. ९८५१००४०४१)
- ठेगाना:- बेथानचोक-४
- कच्चा पदार्थको स्रोत : अन्य खानीबाट खरिद
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.

E	N
352985	3049071
353005	3049084
353022	3049114

- अवस्था
 - स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गरी काम गरी रहेको
 - नदी र खोला किनाराबाट नजिक रहेको
 - क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको
 - जग्गा एकीन नभएको, सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार नलगाइएको
 - वृक्षारोपण नगरिएको,
 - खानीबाट उत्पादित Waste Material पदार्थको उचित व्यवस्थापन नगरेको पाइएको,
 - अन्य खानीबाट खरिद गरी क्रसिङ गर्ने गरेको तर खरीद विवरण प्राप्त हुन नसकेको
 - उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको ।



Handwritten signatures and stamps are present below the photographs. One stamp is dated ४४. There are several handwritten signatures in ink.

१४. ओम हिमाल रोडा ढुंगा उद्योग प्रा.ली.

- दर्ता मिति:- अभिलेख प्राप्त नभएको
- संचालक:- हेमराज गुरुङ्ग(सम्पर्क नं. ९८५१२२०४२७)
- ठेगाना:- पनौती-१२, मगर गाउँ
- कच्चा पदार्थको स्रोत : आफ्नै खानी
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.

E	N
350239	3049298
350267	3049299

• अवस्था

- वृक्षारोपण नगरिएको,
- सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
- क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइयो,
- खानीबाट उत्पादित Waste Material व्यवस्थापन उचित किसिमले नगरेको
- कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरखेको, दैनिक बिक्री तथा मौज्दातको अभिलेख व्यवस्थित नभएको ।
- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको


Handwritten signatures and stamps are present below the text, including a circular stamp with the number ४३ and a signature dated २०७३/०५/२५.

१३. रुषी रोडा ढुंगा उद्योग

- दर्ता मिति:- अभिलेख प्राप्त हुन नसकेको
- संचालक:- अभिलेख प्राप्त हुन नसकेको
- ठेगाना:- पनौती-१२, रोशी
- कच्चा पदार्थको स्रोत : आफ्नै खानी
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.

E	N
348861	3050461
348881	3050458
348878	3050493

- अवस्था
 - हाल रुषी रोडा ढुंगा उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको,
 - वृक्षारोपण नगरिएको,
 - सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
 - क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइयो,
 - Waste Material उचित व्यवस्थापन नगरेको
 - कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरहेको, दैनिक बिक्री तथा मौज्दात अभिलेख व्यवस्थित नभएको ।
 - अनुगमनको क्रममा उद्योगमा जाँदा डकुमेन्ट प्राप्त नभएको र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि सम्पर्कमा नआएको ।
 - उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको



Handwritten signatures and initials are present below the photographs, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

१२. डायमण्ड रोडा ढुंगा उद्योग

- क्रसर दर्ता मिति:- २०६५/०९/२८ : घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- दिपक भण्डारी (सम्पर्क नं. ९८५१०४४४८८)
- ठेगाना:- पनौती -२, रोशी खोला
- कच्चा पदार्थको स्रोत : आफ्नै खानी
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.

E	N
347604	3050746
347629	3050765
347649	3050777

- अवस्था
 - अनुगमनको क्रममा उद्योगमा जाँदा डकुमेन्ट प्राप्त नभएको
 - आफ्नै खानि तथा क्रसर भएको,
 - वृक्षारोपण नगरिएको,
 - सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
 - क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइयो,
 - Waste Material उचित व्यवस्थापन नगरेको पाइएको,
 - कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरखेको, दैनिक बिक्रि तथा मौज्दात अभिलेख व्यवस्थित नभएको ।
 - उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेशिनको बिमा नगरेको



४९


११. रोशी खोला रोडा ढुंगा उद्योग

- खानी दर्ता मिति:- २०६६/१०/२७ : कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, काठमाण्डौ
- साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको कार्यको अनुमती पत्र प्रदान : २०७५/०६/२८
पनौती नगरपालीका, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- राजेन्द्र पौडेल(सम्पर्क नं. ९८५११८२९७५)
- ठेगाना:- पनौती-२, रोशी खोला
- कच्चा पदार्थको स्रोत :- आफ्नै खानी
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.

E	N
347033	3050673
347012	3050691
347043	3050661

• अवस्था

- Waste Material निजि जग्गामा राखेको भनेको तर व्यवस्थापन नगरेको पाइएको
- आफ्नै खानि तथा क्रसर भएको,
- वृक्षारोपण नगरिएको,
- सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
- क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइयो,
- कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरखेको, दैनिक बिक्रि तथा मौज्दात अभिलेख व्यवस्थित नभएको ।
- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
- अनुगमनको क्रममा उद्योगमा जाँदा डकुमेन्ट प्राप्त नभएको



Handwritten signatures and marks, including a large '80' and various scribbles, are present below the photographs.

१०. कार्की रोडा ढुंगा उद्योग

- खानी दर्ता मिति:- २०७२/०२/२० : जिल्ला विकास समिति, काभ्रेपलाञ्चोक
- कम्पनी दर्ता मिति: २०६५/०७/०७ कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, काठमाडौं
- संचालक:- राजेन्द्र पौड्याल (सम्पर्क नं. ९८५११८२९७५)
- ठेगाना:- पनौती-२, रोशी खोला
- कच्चा पदार्थको स्रोत : आफ्नै खानी
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.

E	N
347424	3050636
347400	3050614

- अवस्था
 - क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको
 - आफ्नै खानि तथा क्रसर भएको,
 - वृक्षारोपण नगरिएको,
 - उद्योग क्षेत्रको सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
 - Waste Material निजि जग्गामा राखेको भनेको तर व्यवस्थापन नगरेको पाइएको,
 - कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरखेको, दैनिक बिक्रि तथा मौज्दात अभिलेख व्यवस्थित नभएको ।
 - उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको




Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a circled signature and the number ३९.

- संचालक:- विनोद रेग्मी (सम्पर्क नं. ९७४४३७०५५०), कुमार भण्डारी (सम्पर्क नं ९८५९९०४९५७)
- ठेगाना:- पनौती-१२, रोशी
- स्रोत :- आफ्नै खानी
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.

E	N
348517	3056540
348102	3050739

• अवस्था

- आफ्नै खानि तथा क्रसर भएको,
- वृक्षारोपण नगरिएको, सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
- क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइयो,
- Waste Material निजि जग्गामा राखेको भनेको तर व्यवस्थापन नगरेको पाइएको
- कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरखेको, दैनिक बिक्रि पुस्तिका व्यवस्थित नभएको ।
- अनुगमनको क्रममा उद्योगमा जाँदा डकुमेन्ट प्राप्त नभएको र जिल्ला समन्वय समितिमा पर्न सम्पर्कमा नआएको ।
- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
- कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरखेको, दैनिक बिक्रि पुस्तिका व्यवस्थित नभएको ।



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'विनोद रेग्मी' and another that appears to be 'कुमार भण्डारी'.

९. लामा समानान्तर निर्माण सेवा कसर

- दर्ता मिति:- दर्ता भएको कागजात प्राप्त नभएको
- संचालक:- श्री भण्डारी (सम्पर्क नं. ९५१२६५९३६)
- ठेगाना:- पनौती-२, रोशी खोला
- कच्चा पदार्थको स्रोत :- काठमाण्डौ रोडा ढुङ्गा उद्योग
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.

E	N
348141	3050736
348171	3050701

• अवस्था

- सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
- कसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइयो,
- आफ्नै खानि तथा कसर भएको, वृक्षारोपण नगरिएको
- Waste Material निजि जग्गामा राखेको भनेको तर व्यवस्थापन नगरेको पाइएको,
- कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरखेको, दैनिक बिक्रि तथा मौज्दात अभिलेख व्यवस्थित नभएको ।
- अनुगमनको क्रममा उद्योगमा जाँदा डकुमेन्ट प्राप्त नभएको ।
- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेशिनको बिमा नगरेको




Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

E	N
348788	3050668
348801	3050644
348751	3050637

• अवस्था

- आफ्नै खानि तथा क्रसर भएको,
- वृक्षारोपण नगरिएको, सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
- क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइयो,
- Waste Material प्रभावकारी व्यवस्थापन नगरेको पाइएको
- कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरखेको, दैनिक बिक्रि पुस्तिका व्यवस्थित नभएको
- अनुगमनको क्रममा उद्योगमा जाँदा डकुमेन्ट प्राप्त नभएको
- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको



८. कोहीनुर रोडा ढंगा उद्योग खानी र क्रसर

- खानी दर्ता मिति:- दर्ता सम्बन्धि कागजात प्राप्त नभएको
- क्रसर दर्ता मिति: दर्ता सम्बन्धि कागजात प्राप्त नभएको

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. There are several cursive signatures in black ink. A circular stamp is visible, containing the text '३६' (36) and some other illegible text. The signatures appear to be official endorsements or approvals.

• अवस्था

- खानि काठमाण्डौ रोडा उद्योग तथा कसर लामा समानान्तर जे.वि.को नाममा भएको भनिए पनि डकुमेन्ट प्राप्त नभएको,
- वृक्षारोपण नगरिएको,
- सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन ।
- खानीबाट उत्पादित Waste material निजि जग्गामा राखेको, व्यवस्थापन नगरेको पाइएको,
- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
- कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरखेको, दैनिक बिक्रि पुस्तिका व्यवस्थित नभएको ।




७. कृष्टल रोडा ढुंगा उद्योग कसर

- कसर दर्ता मिति:- २०७६/०६/१६ : जिल्ला विकास समिति, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- श्रीराम आचार्य (सम्पर्क नं. ९८०९२४७२५०)
- ठेगाना:- पनौती -१२, रोशी
- कच्चा पदार्थको स्रोत :- आफ्नै खानी
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.

Handwritten signatures and stamps are present below the list. One stamp includes the number '३५' (35). The signatures are in various styles, some with dates like '२०७६/०६/१६'.

• अवस्था

- कार्यालयमा कागजात व्यवस्थित गरी नरखेको, दैनिक बिक्रि पुस्तिका व्यवस्थित नभएको ।
- आफ्नै खानि तथा क्रसर भएको,
- वृक्षारोपण नगरिएको, सिमाना छुट्याउनको लागि तार बार लगाएको पाइएन,
- क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइयो,
- खानीबाट उत्पादित Waste Material उचित व्यवस्थापन नगरेको पाइएको,
- क्रसर वाट निस्केको धुलोको उचित व्यवस्थापन नभएको ।
- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको



६. काठमाण्डौ रोडा ढुंगा उद्योग (खानि)

- खानी दर्ता मिति:- २०७०/०१/१५ : जिल्ला विकास समिति, काभ्रेपलाञ्चोक
- कम्पनीमा दर्ता मिति: २०६६/०३/२२ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, काठमाण्डौ
- संचालक:- कैलाश कुवर(सम्पर्क नं. ९८५११५१७५३, ९८५१२६५९३६
लगाएत ३ जना
- ठेगाना:- पनौती—२, जोरघट्ट
- कच्चा पदार्थको स्रोत :- आफ्नै खानी
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको


• जि.पि.एस.

E	N
348141	3050736
348171	3050701

38

(Handwritten signatures and marks)

- उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बिमा नगरेको
- रोशी खोलाको किनारा रहेको
- क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण राखि होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइयो,
- खानीबाट उत्पादित Waste Material उचित व्यवस्थापन नगरेको
- डस्ट पदार्थ रोशी खोलामा मिसिएको, बृक्षारोपण नगरेको
- दैनिक उत्खनन, बिक्रि तथा मौज्दातको रेकर्ड अध्यावधिक गरी नराखेको ।



५. पनौती रोडा ढुंगा उद्योग (खानि+क्रसर)

- क्रसर दर्ता मिति:- २०७४/०४/०८ : घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
- खानी दर्ता मिति : २०७२/०२/२१ : जिल्ला विकास समिति, काभ्रेपलाञ्चोक
- संचालक:- रिपुमर्दन अधिकारी (सम्पर्क नं. ९८५१०१४५९८), बोधिरत्न शाक्य(सम्पर्क नं ९८०११६६००२)
- ठेगाना:- पनौती -१२, भुमिडाँडा
- कच्चा पदार्थको स्रोत :- आफ्नै खानी
- उद्योगको जग्गा:- जग्गाको क्षेत्रफल एकीन नभएको
- जि.पि.एस.

E	N
349103	3050718
349110	3050756
349137	3050718

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp with the number ३३ and several handwritten notes.